


縫製部分になります。



柄や文字、ロゴなどを推奨する範囲（縫製部分に柄や文字、ロゴがかかると汚れ、滲みの原因になります。）